

運轉期間：2022/09/01~2022/09/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄  垃圾進廠量統計  本月份 木質廢棄物共 2282.42 公噸  本月份 金紙共 1.26 公噸  本月份 環保局水肥篩渣共 3.2 公噸  本月份 循環科巨大廢棄物共 1874.12 公噸  本月份 淡水專案-站至回運共 29.1 公噸  本月份 桃園區域合作共 72.54 公噸  本月份 掩埋場文件銷毀共 0.02 公噸  本月份 直屬隊-木質垃圾共 1.92 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,784.16 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 890.76 公噸 中和區 垃圾進廠量: 3,090.80 公噸 八里區 垃圾進廠量: 553.30 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,082.72 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,373.02 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 3,358.18 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,238.84 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 2,400.60 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,828.44 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,311.26 公噸 石門區 垃圾進廠量: 71.20 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 297.64 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,319.24 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 環保局居檢專案: 0.00 公噸 環保局水肥篩渣: 3.20 公噸 淡水專案-暫置回運: 29.10 公噸 甲方專案進廠量: 1,980.90 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 29,864.74 公噸 本年度累計甲方交付量: 69,209.12 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,492.72 公噸 本年度累計乙方自收量: 17,683.34 公噸 本月 垃圾進廠總量: 37,357.46 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 12.00 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 33.36 公噸	詳附件一
	運轉紀錄  垃圾處理量統計  垃圾貯坑估算剩餘量	一號爐 垃圾處理量: 11,450.13 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,488.83 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,624.69 公噸 合計垃圾處理量: 35,563.65 公噸	詳附件二
	運轉紀錄  垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	貯坑內垃圾實際狀況估算法量: 11,142.04 公噸	詳附件一
	發電量  售電量  台電實際抄表輸出電量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,556.97 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,473.62 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,563.76 Kcal/kg 本月 蒸汽總產生量: 119,916.38 公噸  本月總發電量: 22,274.97 MWH 本月總售電量: 19,071.38 MWH 本月廠內總用電量: 3,203.59 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH  2022/09/01-2022/09/30 19,228.80 MWH	詳附件三
	灰渣處理量統計	純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  底渣搬出量: 4,751.82 公噸 飛灰搬出量: 370.82 公噸 反應生成物搬出量: 654.86 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告